

---

## Opérateur AFFE\_MODELE

---

### 1 But

---

Définir le phénomène physique modélisé (mécanique, thermique ou acoustique) et le type d'éléments finis.

Cet opérateur permet d'affecter des modélisations sur tout ou partie du maillage, ce qui définit :

- les degrés de liberté sur les nœuds (et l'équation ou les équations de conservation associées),
- les types d'éléments finis sur les mailles,

Les possibilités des éléments finis pouvant être choisis sont décrits dans les fascicules [U3].

Les types de mailles sont décrites dans le document « Description du fichier de maillage de Code\_Aster » [U3.01.00].

Cet opérateur permet également de définir une répartition des éléments finis en vue de paralléliser les calculs élémentaires et les assemblages.

Produit une structure de données de type `modele`.

## 2 Syntaxe

```
mo [modele] = AFFE_MODELE      (
    ♦      MAILLAGE = ma,                               / [maillage]
                                                    / [squelette]
    ♦ | AFFE = _F (
        ♦ / TOUT      = 'OUI',
          / GROUP_MA  = g_mail,                        [l_gr_maille]
        ♦ / ♦ PHENOMENE = 'MECANIQUE',
          ♦ MODELISATION = ... (voir [§3.2.1])
          / ♦ PHENOMENE = 'THERMIQUE'
          ♦ MODELISATION = ... (voir [§3.2.1])
          / ♦ PHENOMENE : 'ACOUSTIQUE',
          ♦ MODELISATION = ... (voir [§3.2.1])
    ),
    | AFFE_SOUS_STRUC = _F(
        ♦ / TOUT      = 'OUI',
          / SUPER_MAILLE = l_mail,                    [l_maille]
    )
    ♦ VERI_JACOBIEN = / 'OUI'                        [DEFAULT]
                  / 'NON'
    ♦ GRANDEUR_CARA = _F (
        ♦ LONGUEUR    = lcar,                         [R]
        ♦ PRESSION    = pcar,                         [R]
        ♦ TEMPERATURE = tcar,                         [R]
    )
    ♦ DISTRIBUTION = _F (
        ♦ METHODE =
            / 'SOUS_DOMAINE'                          [DEFAULT]
            ♦ NB_SOUS_DOMAINE = / nb_proc              [DEFAULT]
                                      / nb_sous_dom
            ♦ PARTITIONNEUR = / 'METIS'                [DEFAULT]
                                      / 'SCOTCH'
            / 'MAIL_CONTIGU'
            ♦ CHARGE_PROC0_MA = / 100                  [DEFAULT]
                                      / pct
            / 'MAIL_DISPERS'
            ♦ CHARGE_PROC0_MA = / 100                  [DEFAULT]
                                      / pct
            / 'GROUP_ELEM'
            / 'CENTRALISE'
        )
    ♦ INFO = / 1 [DEFAULT]
            / 2,
```

## 3 Opérandes

### 3.1 Opérande MAILLAGE

- ◆ MAILLAGE = ma

Nom du maillage associé sur lequel on affecte les éléments.

**Remarque :**

Pour les modélisations axisymétriques, l'axe de révolution est l'axe  $Y$  du maillage.  
Toute la structure doit être maillée en  $X \geq 0$ .

### 3.2 Mot clé AFFE

- ◆ | AFFE

Définit les entités du maillage et les types d'éléments qui leur seront affectés. Pour chaque occurrence, on peut introduire une liste de modélisations. La règle de surcharge s'applique entre les différentes modélisations, de gauche à droite.

**Par exemple :**

```
AFFE=_F( TOUT='OUI', PHENOMENE='MECANIQUE',  
        MODELISATION=('AXIS', 'AXIS_SI'), )
```

Les différentes modélisations se "surchargent" les unes les autres : `AXIS_SI` surcharge `AXIS` sur les mailles où `AXIS_SI` existe (maille `QUAD4` et `QUAD8`).

**Remarque :**

Le code s'arrête en erreur `<F>` si les modélisations de la liste ne sont pas toutes de même « dimension » (par exemple `MODELISATION=('3D', 'D_PLAN')`). De plus, pour une occurrence de `AFFE`, les mailles spécifiées dont la dimension est celle de la dimension de la modélisation doivent être toutes affectées. Sinon le code émet une `<A>`alarme. Cette alarme protège l'utilisateur qui utilise des modélisations « à trous ». Si par exemple, il utilise seulement la modélisation `AXIS_SI` sur un maillage ne contenant que des `TRIA6`.

Les entités du maillage sont précisées par les opérandes :

Opérandes	Contenu / signification
TOUT	Affectation à la totalité des mailles
GROUP_MA	Affectation à une liste de groupes de mailles

Le type d'élément est précisé par les opérandes :

Opérandes	Contenu / signification
PHENOMENE	Phénomène physique modélisé (équation de conservation associée)
MODELISATION	Type d'interpolation ou de discrétisation

#### 3.2.1 Opérandes PHENOMENE et MODELISATION

- ◆ PHENOMENE
- ◆ MODELISATION

Sont obligatoires pour chaque occurrence du mot clé facteur `AFFE`. Ce couple de mots clés définit de façon bijective le type d'élément affecté à un type de maille. Les modélisations possibles sont indiquées ci-dessous en les listant par "paquets":

**ACOUSTIQUE**ACOUSTIQUE 2D milieux continus  
PLAN

U3.33.01

ACOUSTIQUE 3D milieux continus  
3D

U3.33.01

**THERMIQUE**

THERMIQUE 2D coque

COQUE\_AXIS

U3.22.01

COQUE\_PLAN

U3.22.01

THERMIQUE 2D milieux continus

AXIS\_DIAG

U3.23.01

AXIS\_FOURIER

U3.23.02

AXIS

U3.23.01

PLAN\_DIAG

U3.23.01

PLAN

U3.23.01

THERMIQUE 3D coque

COQUE

U3.22.01

THERMIQUE 3D milieux continus

3D\_DIAG

U3.24.01

3D

U3.24.01

**MECANIQUE 2D**

MECANIQUE 2D éléments discrets

2D\_DIS\_TR

2D\_DIS\_T

MECANIQUE 2D fluide-structure

2D\_FLUIDE

U3.13.03

2D\_FLUI\_ABSO

U3.13.13

2D\_FLUI\_PESA

U3.14.02

2D\_FLUI\_STRU

U3.13.03

AXIS\_FLUIDE

U3.13.03

AXIS\_FLUI\_STRU

U3.13.03

D\_PLAN\_ABSO

U3.13.12

MECANIQUE 2D milieux continus

AXIS

U3.13.01

AXIS\_FOURIER

U3.13.02

AXIS\_SI

U3.13.05

C\_PLAN\_SI

U3.13.05

C\_PLAN

U3.13.01

D\_PLAN\_SI

U3.13.05

D\_PLAN

U3.13.01

MECANIQUE 2D quasi incompressible

AXIS\_INCO\_UP

R3.06.08

D\_PLAN\_INCO\_UP

R3.06.08

AXIS\_INCO\_UPG

U3.13.07 et R3.06.08

D\_PLAN\_INCO\_UPG

U3.13.07 et R3.06.08

AXIS_INCO_UPO	R3.06.08
D_PLAN_INCO_UPO	R3.06.08
<b>MECANIQUE 2D non local</b>	
C_PLAN_GRAD_EPSI	U3.13.06
D_PLAN_GRAD_EPSI	U3.13.06
D_PLAN_GRAD_VARI	
D_PLAN_GVNO	R5.04.04
AXIS_GVNO	R5.04.04
D_PLAN_GRAD_SIGM	R5.03.24
<b>MECANIQUE 2D plaques et coques</b>	
COQUE_AXIS	U3.12.02
<b>Mécanique 2D éléments joints pour la propagation de fissure</b>	
PLAN_JOINT	U3.13.14
AXIS_JOINT	U3.13.14
PLAN_JOINT_HYME	R3.06.09
PLAN_INTERFACE	R3.06.13
PLAN_INTERFACE_S	R3.06.13
AXIS_INTERFACE	R3.06.13
AXIS_INTERFACE_S	R3.06.13
<b>Mécanique 2D éléments à discontinuités internes pour l'amorçage et la propagation de fissure</b>	
PLAN_ELDI	U3.13.14
AXIS_ELDI	U3.13.14
<b>MECANIQUE 2D thermo-hydro-mécanique</b>	
AXIS_HH2MD	
AXIS_HH2MS	
AXIS_HHMD	
AXIS_HHMS	
AXIS_HHM	U3.13.08
AXIS_HMD	U3.13.08
AXIS_HMS	
AXIS_HM	
AXIS_THH2D	
AXIS_THH2S	
AXIS_THH2MD	
AXIS_THH2MS	
AXIS_THHD	
AXIS_THHS	
AXIS_THHMD	
AXIS_THHMS	
AXIS_THMD	
AXIS_THMS	
AXIS_THM	U3.13.08
AXIS_HHD	R5.04.03
AXIS_HHS	R5.04.03
AXIS_HH2D	R5.04.03
AXIS_HH2S	R5.04.03
D_PLAN_HH2MD	
D_PLAN_HH2MS	
D_PLAN_HHMD	
D_PLAN_HHMS	
D_PLAN_HHM	U3.13.08
D_PLAN_HMD	
D_PLAN_HMS	

D_PLAN_HM	U3.13.08
D_PLAN_HM_P	U3.13.08
D_PLAN_THH2D	
D_PLAN_THH2S	
D_PLAN_THH2MD	
D_PLAN_THH2MS	
D_PLAN_THHD	
D_PLAN_THHS	
D_PLAN_THHMD	
D_PLAN_THHMS	
D_PLAN_THMD	
D_PLAN_THMS	
D_PLAN_THM	U3.13.08
D_PLAN_HHD	R5.04.03
D_PLAN_HHS	R5.04.03
D_PLAN_HS	R5.04.03
D_PLAN_HH2D	R5.04.03
D_PLAN_HH2S	R5.04.03
D_PLAN_2DG	R5.04.03
D_PLAN_DIL	R5.04.03

**MECANIQUE 2D hydraulique non saturé en volumes finis**

D\_PLAN\_HH2SUDA

**MECANIQUE 2D éléments joints avec couplage hydromécanique**

AXIS\_JHMS

PLAN\_JHMS

Pour les maillages 2D, permet de renseigner les groupes de mailles ou les mailles susceptibles d'être coupées par la fissure lorsque le contact est défini sur les lèvres de la fissure. Sont permis les types de mailles suivants : les QUAD8 et TRIA6 et les mailles de bord de ces éléments, soient les SEG3. Si les mailles sont linéaires, il faut au préalable les transformer en mailles quadratiques (avec LINE\_QUAD de l'opérateur CREA\_MAILLAGE).

**MECANIQUE 3D****MECANIQUE 3D barres et câbles**

2D\_BARRE

BARRE

U3.11.01

CABLE\_POULIE

U3.11.03

CABLE

U3.11.03

CABLE\_GAINE

R3.08.10

**MECANIQUE 3D éléments discrets**

DIS\_TR

U3.11.02

DIS\_T

U3.11.02

**MECANIQUE 3D fluide-structure**

3D\_FAISCEAU

3D\_FLUIDE

U3.14.02

**MECANIQUE 3D frontière absorbante**

3D\_ABSO

U3.14.09

3D\_FLUI\_ABSO

U3.14.10

**MECANIQUE 3D grilles d'armatures de béton**

GRILLE\_MEMBRANE

GRILLE\_EXCENTRE

U3.12.04

**MECANIQUE 3D milieux continus**

3D_SI	U3.14.01
3D	U3.14.01
<b>MECANIQUE 3D non local</b>	
3D_GRAD_EPSI	U3.14.11
3D_GRAD_VARI	
3D_GVNO	R5.04.04
<b>MECANIQUE 3D plaques, coques et membranes</b>	
COQUE_3D	U3.12.03
DKT	U3.12.01
DST	U3.12.01
Q4G	U3.12.01
DKTG	U3.12.01
Q4GG	U3.12.01
MEMBRANE	U3.12.04
<b>MECANIQUE 3D poutres</b>	
FLUI_STRU	U3.14.02
POU_FLUI_STRU	U3.14.02
POU_D_EM	U3.11.07
POU_D_E	U3.11.01
POU_D_TGM	U3.11.04
POU_D_TG	U3.11.04
POU_D_T_GD	U3.11.05
POU_D_T	U3.11.01
<b>MECANIQUE 3D quasi incompressible</b>	
3D_INCO_UP	R3.06.08
3D_INCO_UPG	U3.14.06 et R3.06.08
3D_INCO_UPO	R3.06.08
<b>MECANIQUE 3D thermo-hydro-mécanique</b>	
3D_HHMD	
3D_HHM	U3.14.07
3D_HMD	
3D_HM	U3.14.07
3D_THHD	
3D_THHMD	
3D_THHM	U3.14.07
3D_THMD	
3D_THM	U3.14.07
3D_THVD	
3D_THH2MD	
3D_THH2M	
3D_HH2MD	
3D_HH2MS	
3D_THH2S	
3D_THH2D	
3D_HHD	R5.04.03
3D_HHS	R5.04.03
3D_HS	R5.04.03
3D_HH2D	R5.04.03
3D_HH2S	R5.04.03
<b>MECANIQUE 3D hydraulique non saturé en volumes finis</b>	
3D_HH2SUDA	

MECANIQUE 3D tuyaux

Titre : *Opérateur AFFE\_MODELE*  
Responsable : *ABBAS Mickaël*

Date : 06/12/2017 Page : 8/12  
Clé : U4.41.01 Révision :  
ff6b3598778e

TUYAU_3M	U3.11.06
TUYAU_6M	U3.11.06

MECANIQUE 3D élément de coque massif	
SHB	U3.12.05

Pour les maillages 3D, permet de renseigner les groupes de mailles ou les mailles susceptibles d'être coupées par la fissure lorsque le contact est défini sur les lèvres de la fissure. Sont permis les types de mailles suivants : HEXA20, PENTA15, TETRA10, et les mailles de bords de ces éléments, soient les QUAD8 et TRIA6. Si les mailles sont linéaires, il faut au préalable les transformer en mailles quadratiques (avec LINE\_QUAD de l'opérateur CREA\_MALLAGE).

Mécanique 3D éléments joints pour la propagation de fissure	
3D_JOINT	U3.13.14
3D_JOINT_HYME	R3.06.09
3D_INTERFACE	R3.06.13
3D_INTERFACE_S	R3.06.13



## 3.3 Mot clé AFFE\_SOUS\_STRUC

◆ | AFFE\_SOUS\_STRUC

N'est utilisable que pour un modèle utilisant des sous-structures statiques [U1.01.04].

◆ / SUPER\_MAILLE = l\_mail

`l_mail` est la liste des super-maillages que l'on veut affecter dans le modèle. Comme pour les éléments finis, il n'est pas obligatoire d'affecter toutes les mailles du maillage. C'est `AFFE_MODELE` qui confirme quelles sont les sous-structures qui seront utilisées dans le modèle. La différence avec les éléments finis classiques est que sur les super-maillages, on ne choisit ni la `MODELISATION` ni le `PHENOMENE` car le macro-élément (construit par l'opérateur `MACR_ELEM_STAT` [U4.62.01]) qui sera affecté sur la super-maille possède sa propre modélisation et son propre phénomène (ceux qui ont servi à le calculer).

Attention ! Votre modèle doit contenir au moins un élément fini (mot-clef `AFFE` au §3.2) quand vous utilisez des sous-structures statiques définies à partir d'un maillage physique (lu par `LIRE_MAILLAGE`) car il n'est pas possible de n'avoir que des macro-éléments dans ce cas.

/ TOUT = 'OUI'

Toutes les (super) mailles sont affectées.

## 3.4 Opérande VERI\_JACOBIEN

◇ VERI\_JACOBIEN = 'OUI' / 'NON'

Ce mot clé sert à vérifier que les mailles du modèle ne sont pas trop distordues. On calcule le jacobien de la transformation géométrique qui transforme l'élément de référence en chaque maille réelle du modèle. Si sur les différents points d'intégration d'une maille, le jacobien change de signe, c'est que cette maille est très « mal fichue ». Une alarme (`CALCULEL_7`) est alors émise.

## 3.5 Opérande GRANDEUR\_CARA

◇ GRANDEUR\_CARA = \_F( LONGUEUR = lcar, ... )

Ce mot clé sert à définir quelques grandeurs physiques caractéristiques du problème traité. Ces grandeurs sont utilisées actuellement pour « a-dimensionner » certains termes des estimateurs d'erreur en « HM ». Voir [R4.10.05].

## 3.6 Mot-clé DISTRIBUTION

◇ DISTRIBUTION = \_F( METHODE = methode, ... )

Ce mot-clé permet de répartir les éléments finis du modèle pour le parallélisme des calculs élémentaires, des assemblages et de certains solveurs linéaires. Cf. [U2.08.06] « Notice d'utilisation du parallélisme ».

Il définit comment seront distribués (ou non) les mailles/éléments pour les phases parallélisées de *Code\_Aster*. L'utilisateur a donc la possibilité de piloter cette distribution entre les processeurs.

Le parallélisme opère :

- sur les calculs élémentaires et sur les assemblages de matrices et vecteurs (c'est ce que le mot-clé facteur `DISTRIBUTION` permet de contrôler),
- à la résolution du système linéaire si le solveur est parallélisé (cf. [U4.50.01]).

## Remarque :

Il est possible de modifier le mode de distribution au cours de son étude. Il suffit d'utiliser la commande `MODI_MODELE` [U4.41.02].

## Remarque:

Il peut être pratique de poursuivre un calcul parallèle avec un nombre de processeurs différents de celui utilisé pour le calcul initial. En particulier, on peut vouloir réaliser certains post-traitements en séquentiel. Il est recommandé d'utiliser la commande `MODI_MODELE` pour définir la distribution à utiliser en poursuite. Plus précisément, lorsque le calcul initial a utilisé le parallélisme "par groupes d'éléments" ( 'GROUP\_ELEM' ou 'SOUS\_DOMAINE' ), la commande `MODI_MODELE` est inutile. En revanche, lorsque le calcul initial a utilisé le parallélisme "par éléments" ( 'MAIL\_CONTIGU' ou 'MAIL\_DISPERSÉ' ), la commande `MODI_MODELE` est obligatoire. Si on l'oublie, on est arrêté lors du calcul par un message d'erreur.

## 3.6.1 Mot-clé METHODE

### 3.6.1.1 METHODE = / 'CENTRALISE'

Le parallélisme ne commence qu'au niveau du solveur linéaire. Chaque processeur construit et fournit au solveur l'intégralité du système à résoudre. Les calculs élémentaires ne sont pas parallélisés.

### 3.6.1.2 METHODE = / 'GROUP\_ELEM'

Ce mode de distribution permet un équilibrage de charge parfait (en terme de nombres de calculs élémentaires) *a priori*, c'est-à-dire que chaque processeur effectuera, pour un type d'élément donné, le même nombre de calculs élémentaires (à un près). Bien évidemment cela ne préjuge en rien de l'équilibrage de charge final en particulier dans les calculs non-linéaires où le coût d'un calcul élémentaire dépend d'autres paramètres que le type d'élément.

Dans ce mode, les éléments du modèle sont regroupés par « groupe » afin de mutualiser certains calculs ce qui permet de gagner en efficacité. Le nombre d'éléments par groupe peut être choisi dans la commande `DEBUT` [U4.11.01].

Par ailleurs, il s'agit du seul mode en mesure de répartir les calculs élémentaires induits par les éléments tardifs, c'est-à-dire par les chargements tels que les conditions aux limites dualisées ou le contact continu.

### 3.6.1.3 METHODE = / 'MAIL\_DISPERSÉ'

La distribution s'opère sur les mailles. Elles sont réparties équitablement sur les différents processeurs disponibles. Les mailles sont réparties sur les différents processeurs comme on le fait quand on distribue des cartes à plusieurs joueurs. On parle aussi de distribution « cyclique ».

Par exemple, avec un modèle comportant 8 mailles, effectué sur 4 processeurs, on obtient la répartition suivante :

Mode de distribution	Maille 1	Maille 2	Maille 3	Maille 4	Maille 5	Maille 6	Maille 7	Maille 8
MAIL_DISPERSÉ	Proc. 0	Proc. 1	Proc. 2	Proc. 3	Proc. 0	Proc. 1	Proc. 2	Proc. 3

On voit qu'avec ce mode de distribution, un processeur traitera des mailles régulièrement espacées dans l'ordre des mailles du maillage. L'avantage de cette répartition est que « statistiquement », chaque processeur traitera autant d'hexaèdres, de pentaèdres, ..., et de triangles.

La charge de travail pour les calculs élémentaires sera en général bien répartie. En revanche, la matrice assemblée sur un processeur sera très « dispersée », à l'inverse de ce qui se passe pour le mode 'MAIL\_CONTIGU'.

## 3.6.1.4 METHODE = / 'MAIL\_CONTIGU'

La distribution s'opère sur les mailles. Elles sont réparties en paquets de mailles contiguës sur les différents processeurs disponibles.

Par exemple, avec un modèle comportant 8 mailles, une machine de 4 processeurs disponibles, on obtient la répartition suivante :

Mode de distribution	Maille 1	Maille 2	Maille 3	Maille 4	Maille 5	Maille 6	Maille 7	Maille 8
MAIL_CONTIGU	Proc. 0	Proc. 0	Proc. 1	Proc. 1	Proc. 2	Proc. 2	Proc. 3	Proc. 3

Pour ce mode de distribution, la charge de travail pour les calculs élémentaires peut être moins équilibrée. Par exemple, un processeur peut n'avoir à traiter que des mailles « faciles » de bord. En revanche, la matrice assemblée sur un processeur est en général plus compacte.

## 3.6.1.5 Mot clé CHARGE\_PROC0\_MA

```
◇ CHARGE_PROC0_MA = / 100 [DEFAULT]
                  / pct
```

Ce mot clé n'est accessible que pour les modes de distribution 'MAIL\_DISPERSE' et 'MAIL\_CONTIGU'. En effet ces modes de distribution ne répartissent en général pas équitablement la charge des calculs à cause des conditions aux limites dualisées dont les calculs élémentaires sont traités par le processeur 0.

Si l'on souhaite soulager le processeur 0 (ou au contraire le surcharger), on peut utiliser le mot clé CHARGE\_PROC0\_MA. Ce mot clé permet à l'utilisateur de choisir le pourcentage de charge que l'on souhaite affecter au processeur 0.

Par exemple, si l'utilisateur choisit CHARGE\_PROC0\_MA = 80, le processeur 0 traitera 20% d'éléments de moins que les autres processeurs, soit 80% de la charge qu'il devrait supporter si le partage était équitable entre les processeurs.

## 3.6.1.6 METHODE = / 'SOUS\_DOMAINE' [DEFAULT]

Cette distribution des mailles se base sur une décomposition du maillage en sous-domaines, construite par un outil externe de partitionnement défini par le mot-clé PARTITIONNEUR

```
◇ PARTITIONNEUR = / 'METIS' [DEFAULT]
                 / 'SCOTCH'
```

Le nombre de sous-domaines peut être déterminé par l'utilisateur, via le mot-clé NB\_SOUS\_DOMAINE

```
◇ NB_SOUS_DOMAINE = / nbproc [DEFAULT]
                   / nb_sous_dom
```

Par défaut, le nombre de sous-domaines est pris égal au nombre de processeurs impliqués dans le calcul (nbproc).

Les éléments du modèle éléments finis portés par les mailles de chaque sous-domaine sont ensuite répartis par groupes d'éléments semblables (comme dans la distribution correspondant à la méthode GROUP\_ELEM), afin d'équilibrer au mieux les calculs élémentaires.

Le partitionnement préalable du maillage en sous-domaines permet d'assurer que tous les éléments d'un groupe d'éléments finis appartiennent à un seul sous-domaine.

## 4 Phase d'exécution

---

À partir des mots clés PHENOMENE et MODELISATION, on crée une structure de données spécifiant le type d'élément attaché à chaque maille.

Un rappel succinct des affectations est imprimé systématiquement (INFO=1) dans le fichier message.

Par exemple :

```
SUR LES          612 MAILLES DU MAILLAGE MA
ON A DEMANDE L'AFFECTION DE          612
ON A PU EN AFFECTER          612

MODELISATION    ELEMENT FINI        TYPE MAILLE        NOMBRE
3D              MECA_TETRA4         TETRA4             52
3D              MECA_PENTA6        PENTA6             16
...
3D              MECA_FACE3         TRIA3              60
```

## 5 Exemple

---

```
mo = AFFE_MODELE ( MAILLAGE = ma,
                   AFPE = ( _F ( GROUP_MA = gma,
                                PHENOMENE = 'MECANIQUE',
                                MODELISATION = '3D' ),
                   ) )
```

Pour une modélisation du phénomène 'MECANIQUE', on affecte sur le groupe de mailles gma des éléments 3D isoparamétriques.